Baccalauréat Professionnel Technicien d'Usinage

| TP N°7 | TR CN | FR CN | TR cv | FR cv | Montage Modulaire | | | ogrammation Pupitre Haas |
|--------------------------|-------|-------|---------|-----------|----------------------|----------|--|-----------------------------|
| Série : 2 | | | Tri Dim | | Ajustage | SW/EFICN | | Étude de Fabrication |
| Ensemble : Imprimante 3D | | | Pièce : | Pilier gı | uidage REP | 11 | | |

Fiche « Activité élève »

| 4.1 | n / | O 1. |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Nom . | .Prénom : | Date: |
| | ,, , C , , C, , , , , , , , , , , , , , , , , | Duce , |

| | Re | lations entre activités et compétence professio | nnell | | | | | |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|----|--|--|
| | | | Évaluation | | | | | |
| | | PARATION DE LA FABRICATION | | | _ | | | |
| Unités | C1 | S'INFORMER, ANALYSER, COMMUNIQUER | | - | + | ++ | | |
| u11 | C11 | Analyse des données fonctionnelles et des données de définition, d'un ensemble, d'une pièce, d'un composant. | | | | | | |
| U2 | C12 | Analyser des données opératoires relatives à la chronologie des étapes de production d'un produit. | | | | | | |
| u31 | C13 | Analyser des données de gestion. (en entreprise) | | | | | | |
| u31 | C14 | Émettre des propositions de rationalisation et d'optimisation d'une unité de production. (en entreprise) | | | | | | |
| Activités | 2: LAN | CEMENT ET SUIVI D'UNE PRODUCTION QUALIFIÉE | | | | | | |
| Unités | C2 | PREPARER | | - | + | ++ | | |
| U33 | C21 | Établir un processus d'usinage. | | | | | | |
| U2 | C22 | Choisir des outils et des paramètres de coupe. | | | | | | |
| U2 | C23 | Élaborer un programme avec un logiciel de FAO. | | | | | | |
| u11 | C24 | Établir un mode opératoire de contrôle. | | | | | | |
| Activités | 3 : RÉA | LISATION EN AUTONOMIE DE TOUT OU PARTIE D'UNE FABR | RICATI | ON | | | | |
| Unités | С3 | INSTALLER, METTRE EN ŒUVRE, CONDUIRE | - | - | + | ++ | | |
| U32 | C31 | Installer l'environnement de production. (porte pièces, outils et porte outils) | | | | | | |
| u31/u33 | C32 | Mettre en œuvre un moyen de production. (en entreprise) | | | | | | |
| u32/u33 | C33 | Contrôler une pièce. | | | | | | |
| U32 | C34 | Contrôler et suivre la production. | | | | | | |
| Activités | 4: MAI | NTENANCE DE PREMIER NIVEAU. REMISE EN ÉTAT APRÈS AI | RRÊT | | | | | |
| Unités | C4 | MAINTENIR, REMETTRE EN ÉTAT | | - | + | ++ | | |
| u31 | C41 | Contribuer à assurer la sécurité et la fiabilité de fonctionnement d'un système de production. (en entreprise) | | | | | | |
| U31 | C42 | Mettre en œuvre une procédure de diagnostic. (en entreprise) | | | | | | |
| U33 | C43 | Effectuer la maintenance systématique de premier niveau. | | | | | | |

El : Épreuve scientifique et technique.

Sous épreuve Ell Analyse et exploitation de données technique (2h+2h, Coefficient : 3)

E2 : Épreuve de technologie.

Elaboration d'un processus d'usinage (4h, Coefficient : 3)

E3: Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.

Sous épreuve E31 Réalisation et suivi de production en entreprise (Orale 30 min, Coefficient : 2)


Sous épreuve E32 Lancement et suivi d'une production qualifiée (5h, Coefficient : 3)

Sous épreuve E33 Réalisation en autonomie de tout ou partie d'un fabrication (4h, Coefficient : 3)


| A partir de | tout ou partie de |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Page 1 et 2 | Fiche « activité élève » |
| Page 3 | Plan de détail, REP 11« Pilier guidage » |
| Page 4 à 9 | Contrat de phase, opérations 30, 40, 50, 60, 70 et 80 |
| | Le pupitre de programmation HAAS |
| | Le classeur de technologie et le livre « Guide pratique de la productique » |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 5min | 1 | le de Complétez la fiche « Activité éléve » |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jiiiii | | Programmation sur pupitre HAAS |
| | | <u>Réalisation de la pièce sur Tour CN HAAS</u> |
| | | Brut: Ø60 mm, lq 210 mm |
| | | Druc. 200 mm, ig 210 mm |
| 3h50 | 2 | Mise en puissance du pupitre de programmation CN HAAS : |
| | | * Renseignez la page « Outils » pour toutes les opérations |
| | | * Réalisez le programme en « conversationnel » de la phase 30 |
| | | Appelez le professeur : Simuler l'usinage en mode « bloc par bloc » |
| | | |
| | | * Réalisez le programme en « conversationnel » de la phase 40 |
| | | Appelez le professeur : Simuler l'usinage en mode « bloc par bloc » |
| | | |
| | | * Réalisez le programme en « conversationnel » de la phase 50 |
| | | Appelez le professeur : Simuler l'usinage en mode « bloc par bloc » |
| | | |
| | | * Réalisez le programme en « conversationnel » de la phase 60 |
| | | Appelez le professeur : Simuler l'usinage en mode « bloc par bloc » |
| | | |
| | | * Réalisez le programme en « conversationnel » de la phase 70 |
| | | <u>Appelez le professeur</u> : Simuler l'usinage en mode « bloc par bloc » |
| | | * Básilian la museususus au pagrantianus la la plana 80 |
| | | * Réalisez le programme en « conversationnel » de la phase 80 Appelez le professeur : Simuler l'usinage en mode « bloc par bloc » |
| | | Appetez le professeur : Simuler l'usinage en mode « bloc par bloc » |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 1 | |
| | | |
| | | |
| 5min | 3 | Rangez le poste de travail. |


| Autonomie attendue | | | | | |
|-----------------------------|---|----|-----|------|-------|
| Autonomie | | | | | |
| Appréciation sur l'activité | | | | | |
| + → ++++ | + | ++ | +++ | ++++ | +++++ |
| Poste de travail | | | | | |
| Comportement | | | | | |



| CONTRAT DE PHAS | Ensemble Imprimante 3D | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Pièce REP 11 = Pilier Guidage | 3/ |
| Opération 30 | Matière 2017 - Al Cu4 Mg Si | |
| Doob 40 v 20 | Série 4 | 8 |
| Poche 40 x 28 | Programme % | Nom Prof-mpk |
| HAAS | Fichier | Date 01/11/2012 |
| Face 2 (90°) Face 3 (180°) REP 11: 2 usinages. 1 à 0° position 32 mm, 1 à 270° position 116 mm | Face 4 (2) | R10 1 2 5 |
| OPERATIONS | OUTILS | Vc n f / fz mm/tr Vf mm/tr T D |
| Poche 1 | Fraise ARS Ø10 à 16 | 30 0,1 3 23 |
| Cf31 = | | |
| Poche 2 | | |
| Cf34 = | | |
| | | |



Baccalauréat Professionnel Technicien d'Usinage



6

| CONTRAT DE PHAS | Ensemble | Imprimante 3D | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----|
| | Pièce | REP 11 = Pilier Guidage | | | | 6/ |
| Opération 60 | Matière | 2017 - Al Cu4 Mg Si | | | 00 | |
| Double poche rectangulaire | Série | 4 | | | | 8 |
| | Programme | % | N | om Pro | of-mpk | • |
| HAAS | Fichier | | D | ate 01 / | 11/2012 | |
| Face 2 (90°) Face 3 (180°) Face 4 (270° | | Cf3 R2,5 | | étail | "poche | 5 |
| | OUTILS | | m/min tr/min | mm/tr | nt mm/min | T D |
| Réalisation double poches Ebauche / Finition | raise | coupe au centre | 120 | 0,02 | 1 | 30 |
| Usinage à 90° Usinage à 270° Cf611 = Cf621 = Cf612 = Cf622 = Cf613 = Cf623 = Cf614 = Cf624 = | | | | | | |

| CONTRAT DE PHAS | Ensemble Imprimante 3D | | \top | | | \Box | / |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|--------|---------------|----------------|
| | Pièce REP 11 = Pilier Guidage | | | | | | // |
| Opération 70 | Matière 2017 - Al Cu4 Mg Si | | | | | | |
| Taraudage M4x0.7 | Série 4 | | | | | | 8 |
| | Programme % | | Non | n Prof | -mpk | , | |
| HAAS | Fichier | | Date | 9 01/1 | 1/2012 | | |
| Face 2 (90°) Face 3 (180°) | Face 4 (2) | 70°) | 3 | 1 D3 | 2 | | 5 |
| | OUTILS | m/min | | mm/tr mm/dent | | Т | D |
| Réalisation 2 x 2 taraudages M4x0,7 Pointage Perçage Taraudage | Foret à pointer Foret Ø 3,3 Taraud machine M4x0,7 | 2000 | 0,1 0,05 210 | | | 4 11 12 | 24 31 32 |
| Position 0° Position 180° Cf711 = Cf721 = Cf722 = Cf713 = Cf723 = Cf724 = Co715 = Co716 = Co726 = | | | | | | | |

Baccalauréat Professionnel Technicien d'Usinage

Ensemble **CONTRAT DE PHASE** Imprimante 3D 8 REP 11 = Pilier Guidage Pièce Opération 80 Matière 2017 - Al Cu4 Mg Si Série Taraudage M3 x0.5 Prof-mpk Programme % Nom **HAAS** Fichier Date 01/11/2012 T14 D34 T13 D33 T4 D24 Face 1 (0°) M3 Face 2 (90°) \emptyset 2,5 Détail Taraudage Face 4 (270°) ΥΔ Щ Face 3 (180°) 48 Usinage sur Face 1 (0°) 60 f / fz Vc Vf n **OUTILS** Т D **OPERATIONS** mm/tr mm/dent mm/min m/min tr/min Taraudage M3 x 0,5 2000 6000 300 24 33 34 Pointage Foret à pointer 240 150 13 14 0,02 Perçage Foret \emptyset 2,5 coupe Alu Taraud Alu machine M3 x 0,5 Taråuďage Cf83 = Cf85 = Co81 = Co82 =