
LYCEE Jean Monnet, 6 rue Marcel Pagnol – 47510 Foulayronnes

Baccalauréat Professionnel Technicien d'Usinage

| | A partir de tout ou partie de (FR-CN) | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Plan de détail | | | | | | |
| 2 | Outils de fraisage | | | | | | |
| 3 | Instruments de contrôle | | | | | | |
| 4 | Centre d'usinage | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| On demande de | | | | | | | |
| 1 | Étude du plan de détail | | | | | | |
| 2 | Recherche de la dimension du brut | | | | | | |
| 3 | Liste des outils et instruments de contrôle | | | | | | |
| 4 | Paramètres de coupe | | | | | | |
| 5 | Recherche de la position de l'OP | | | | | | |
| 6 | Mise en place du brut | | | | | | |
| 7 | Utilisation du centro fixe (Pinule), réalisez l'OP en X, Y et Z | | | | | | |
| 8 | Montage des outils | | | | | | |
| 9 | Mesure des outils (Jauge en Z et rayon de l'outil) | | | | | | |
| 10 | Mise en place des correcteurs dynamique | | | | | | |
| 11 | Rédaction de la suite des opérations | | | | | | |
| 12 | Réalisation du programme en conversationnel | | | | | | |
| 13 | Simulation à l'écran | | | | | | |
| 14 | Décalage de l'OP de +50. en Z | | | | | | |
| 15 | Réalisation de l'usinage sans décalage | | | | | | |
| 16 | Mesure de la pièce | | | | | | |
| 17 | Modification des correcteurs dynamique | | | | | | |
| 18 | Usinage et contrôle de la pièce | | | | | | |



Système: Drone envergure réglable Pièce : Jonction_1_moteur Matière : 2017A

Phase 10: Débit: Rond 2017A, diamètre >= 26

Phase 20A: Fraisage

| Op1) Contournage ∅ 25, profondeur 14 mm (Fraise ARS, Vc 60, fz 0,1) / Fraise ARS ∅ 16 T1 Op2) Pointage ∅ 10, profondeur 3 mm (\$20 00, fz 0,1 / Foret à pointer ∅ 6 T2 Op3) Perçage ∅ 9,7, profondeur 20 mm (Vc 30, fz 0,1) / Foret ∅ 9,7 T3 Op4) Alésage ∅ 10 H7, profondeur 15 mm (\$ 300, fz 0,5) / Alésoir ∅ 10H7 T5 Op5) Lamage ∅ 16, fraise CC, profondeur (Maxi 1,4/mini 1,2), (Fraise ARS, Vc 60, fz 0,1) / Fraise ARS ∅ 16 T1 Op6) Pointage des 10 ∅ 2,5 sur ∅ 20 (\$ 2000, fz 0,1) / Foret à pointer ∅ 6 T2 Op7) Perçage des 10 ∅ 2,5 sur ∅ 20 (Vc 30, fz 0,1) / Foret coupe Alu ∅ 2,5 T4 Op8) Taraudage des 10 M3 / Taraud machine M3 T6 |
|---|
| Phase 20B: Fraisage |
| Op1) Détalonnage (Fraise carbure, Vc 180, fz 0,1)/ |
| Phase 20C: Fraisage |
| Op1) Réalisation épaulement 8 x 6 (fraise ARS \emptyset 8 à 14, Vc 60, fz 0,1) / |
| Numéros d'outils Désignation Z fz Vc S Vf |

| Numéros d'outils | Désignation | Z | fz | Vc | S | Vf | |
|------------------|---------------------------------|---|----|----|---|----|--|
| T1 | Fraise ARS Ø 16 | | | | | | |
| T2 | Foret à pointer \emptyset 6 | | | | | | |
| T3 | Foret \emptyset 9,7 | | | | | | |
| T4 | Foret coupe alu \emptyset 2,5 | | | | | | |
| T5 | Alesoir Ø 10H7 | | | | | | |
| T6 | Taraud machine M3 | | | | | | |
| T7 | Fraise carbure Ø 40 à 63 | | | | | | |
| T8 | Foret coupe Alu \emptyset 3,3 | | | | | | |
| T9 | Taraud machine M4 | | | | | | |