

SAVOIRS ASSOCIÉS

S 1. Construction : analyse des produits et étude de comportement

- Démarche productique. Optimisation des données de définition de produit.
- Analyse des données de définition de produit. Analyse fonctionnelle.
- Modélisation des liaisons et des actions mécaniques.
- Cinématique.
- Statique.
- Dynamique.
- Résistance des matériaux.

S 2. Systèmes et techniques de fabrication et de manutention

- Systèmes de fabrication.
- Circulation des produits et des informations.
- Techniques de fabrication par enlèvement de matière.
- Systèmes et procédés de manutention de produits.

S 3. Agencement et gestion des outillages

- Agencement et gestion des outillages de coupe.
- Agencement et gestion des porte-pièces et des outillages de contrôle.

S 4. Coupe des matériaux

- Coupe des matériaux : problématique.
- Outillages de coupe.
- Géométrie, cinématique et dynamique de l'action de coupe.

S 5. Prévention, sécurité et ergonomie

- Accidents du travail et maladies professionnelles.
- Sécurité.
- Ergonomie et conditions de travail

S 6. Communication et dialogue.

- Évolution et organisation de la communication.
- Langages de description structurés.
- Langages de programmation.

S 7. Qualité et contrôle.

- Définition, organisation de la qualité.
- Mesure de la qualité en production.
- Suivi ajustement de la qualité en production.

S 8. Organisation des systèmes

- Organisation des systèmes de production automatisés.
- Architecture des moyens de production automatisés.

S 9. Préparation de la production

- Organisation de la production ; hiérarchie.
- Organisation du processus.
- Organisation des procédures.
- Optimisation de l'organisation de la production.

S 10. Gestion de la production

- Approche globale de la gestion de production.
- Ordonnancement de la production.
- Suivi et ajustement de la production.
- Optimisation de la production.
- Maintenance des moyens de production.



S 1.2.1. Représentation multiforme des produits industriels

- Rendus réalistes :
 - modèle numérique ;
 - position relative des surfaces et des volumes ;
 - caractérisation des surfaces et des volumes.
- Mises en plan :
 - modèle numérique ;
 - conventions de représentation ;
 - position relative des surfaces et des volumes ;
 - caractérisation des surfaces et des volumes.
- Croquis et schémas.

- Spécifications :
 - fonctionnelles ;
 - géométriques ;
 - dimensionnelles (étude de circuits dimensionnels courts) ;
 - micro géométriques (états de surfaces).
- Tolérancement normalisé et matrice GPS (Spécification géométrique de produit).

- Liaisons mécaniques.
 - chaîne des liaisons cinématiques ;
 - classes d'équivalences cinématiques ;
 - caractéristiques des liaisons (encastrement, glissière, pivot, pivot glissant, hélicoïdale) : caractère, mobilités, actions mécaniques transmissibles ;
 - surfaces fonctionnelles.
- Schémas :
 - de principe ;
 - technologique ;
 - cinématique.
- Solutions constructives (relatives aux principales fonctions techniques).
- Propriétés physiques et mécaniques des matériaux (interprétation des spécifications avec ressources).

- Classification, différenciation morpho-dimensionnelle, entités, typologie des surfaces (cas de pièces cylindriques et de pièces prismatiques).

- Relation entre les données de définition du produit et les éléments relatifs à l'organisation de la production :
 - qualité, définition ;
 - coût de qualité et de non qualité associé au procédé.

Niveaux			
1	2	3	4

S 1. CONSTRUCTION : ANALYSE DES PRODUITS ET ÉTUDE DE COMPORTEMENT (suite)

S 1.5. STATIQUE

S 1.5.1 Principe fondamental de la statique

- Théorème de la résultante.
- Théorème du moment.

S 1.5.2. Résolution d'un problème de statique

- Hypothèses (sur le mécanisme, le mouvement, les liaisons).
- Solution analytique (cas des forces parallèles).
- Solution graphique (traduction graphique du principe fondamental dans le cas d'un solide soumis à 2 ou 3 actions mécaniques).

S 1.6. DYNAMIQUE

Principe fondamental

Savoirs limités aux solides en mouvement uniformément varié en translation et en rotation autour d'un axe fixe (les moments d'inertie sont fournis).

S 1.7. RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

S 1.7.1. Hypothèses de la RdM

Sur le solide déformable, sur les actions exercées, sur les contacts.

S 1.7.2. Nature des sollicitations

- Traction, compression.
- Cisaillement.
- Torsion.
- Flexion simple.

S 1.7.3. Étude des sollicitations simples

- Exploitation et interprétation des résultats d'un essai de traction :
 - relation entre effort et déformation : loi de Hooke ;
 - notion de contrainte ;
 - module d'élasticité longitudinale (E) ;
 - palier de plasticité ;
 - limites élastique et de rupture.
- Expression des contraintes et des déformations :
 - cisaillement (approche simplifiée de la contrainte) ;
 - torsion ;
 - flexion simple.
- Condition de résistance, coefficient de sécurité.

Niveaux			
1	2	3	4

--	--	--	--

importante : Dans les diverses phases d'évaluation, les expressions des contraintes et des déformations seront toujours fournies.

L'exploitation de l'informatique de simulation et de calcul est systématiquement recherchée pour l'étude des comportements des systèmes mécaniques : mouvements, trajectoires,

- Éléments géométriques générateurs.
- Surfaces générées associées aux outils et aux systèmes, mouvement de coupe, d'avance, combinaison de mouvements, relation par rapport à la nature des surfaces générées.
- Position des surfaces générées par rapport au référentiel machine.
- Typologie des travaux associés aux outils et aux machines.

Niveaux			
1	2	3	4

Niveaux			
1	2	3	4
■			
		■	
	■		

- Optimisation de l'implantation des moyens de production.
- Gestion de la circulation des produits.
- Optimisation des circuits de circulation des produits et des outillages.
- Automatisation des procédés de transfert et de manutention.

- Tendances et évolution (productivité, flexibilité, automatisation...).
- Type "cellule de production". Fonctions et composants.
- Type "système flexible de production".

- Flux physique (matière d'œuvre, outillage...)
- Flux informationnel.

- Par rapport aux systèmes de production.
- Par rapport au poste de travail.

- Classification, principe, limite d'utilisation : électroérosion, électrochimie, usinage laser, prototypage rapide.
- Usinage très grande vitesse (TGV) : caractéristiques du procédé.

- Classification, principe, limite d'utilisation : finition, superfinition.

- Classification, principe, limite d'utilisation, critère de choix.
- Caractéristiques opératoires au plan technique, géométrique, dimensionnel et économique.
- Usinage par entités.

- Classification (manipulateur, robot, transfert...).
- Caractéristiques géométriques et dimensionnelles (volume de travail, courses...).
- Caractéristiques techniques (précision, répétabilité...).
- Caractéristiques de communication.
- Géométrie et cinématique de manutention.

S 3.1.1. Gestion interne des outillages de coupe (sur machine)

- ### S 3.1.2. Agencement et gestion externe des outillages de coupe (hors machine)

- Tenue des fichiers d'outillage :
- Détermination des données d'approvisionnement en outillage.
- Agencement et préparation des outillages :
 - utilisation d'outils d'aide à l'agencement : fichiers, logiciels...
 - - mesurage, réglage, prérèglage des outillages ;
 - stockage et transmission des informations.

Niveaux			
1	2	3	4

Niveaux				
1	2	3	4	

- 35 -

Niveaux			
1	2	3	4

[illegible]

S 4.3.1. Géométrie de l'outil de coupe

- Caractéristiques géométriques.
- Influence des caractéristiques géométriques sur les conditions opératoires :
 - tenue et vie de l'outil ;
 - type de coupe : continue ou discontinue, copeaux courts ou longs ;
 - direction d'évacuation des copeaux :
 - valeurs angulaires, brise-copeaux,
 - coupe positive, coupe négative, combinaison de coupe.
- Choix des caractéristiques géométriques :
 - critères fonctionnels : matériau de la pièce, état du brut ;
 - critères techniques : matériau, nuance de la partie active, nature de l'opération ;
 - critères économiques : état des stocks, disponibilité.

- Caractéristiques cinématiques.
- Durée de vie d'outil :
 - facteurs influençant la durée de vie d'outil : vitesse de coupe, couple de matériaux pièce/outil ;
 - formes d'usure et de destruction ;
 - critères d'usure : directs ou indirects.
- Influence des caractéristiques sur la qualité du produit : relation entre les critères d'état de surface et les caractéristiques cinématiques.
- Choix des caractéristiques cinématiques :
 - critères fonctionnels : matériau de la pièce, qualité ;
 - critères techniques : nature de l'opération, puissance, rigidité du système ;
 - critères économiques : temps de coupe, durée de vie d'outil, fréquence de changement.

- Caractéristiques dynamiques : actions de coupe outil - pièce.
- Détermination de la puissance absorbée : utilisation de formules de tableaux, d'abaques et de logiciels.

- Usinabilité :
 - relation entre les caractéristiques mécaniques et les paramètres de coupe ;
 - incidences du mode d'obtention du brut sur l'usinabilité ;
 - incidences de l'état structurel du matériau sur l'usinabilité ;
 - traitement favorisant l'usinabilité ;
 - essais et critères d'usinabilité.
- Ajustement des conditions de coupe sur le site :
 - relation entre indices, indicateurs, incidents d'usage et causes potentielles ;
 - ajustements et actions associées au plan de la tenue des outillages, de la productivité et de la qualité.

[illegible]

- Au niveau du poste de travail :
 - agencement, ordonnancement des outillages ;
 - présence de la documentation d'opérateur de sécurité ;
 - accessibilité aux arrêts d'urgence ;
 - limitation des risques électriques, hydrauliques, pneumatiques, mécaniques (fiabilité, simplicité des moyens de fixation des outillages et des produits).
- Au niveau des modes opératoires, des procédures :
 - limitation des conditions opératoires en relation avec les risques, prise en compte de l'environnement technique : charge, vitesse, amplitude...
 - arrêt des mouvements, dégagement des outils par rapport aux produits pour toute intervention de l'opérateur sur le site.

Niveaux			
1	2	3	4

S 5. PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET ERGONOMIE (suite)**S 5.2.2. INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ (suite)**

- Au niveau de la mise en œuvre des moyens de production :
 - système simple d'identification des programmes ;
 - vérification de validité systématique, test, essai à vide...
 - mise en œuvre séquentielle ;
 - non-accessibilité aux organes aux outils, aux produits en mouvements.
- Au niveau d'un dysfonctionnement ou de la maintenance de premier niveau :
 - évaluation du niveau de dysfonctionnement ou de maintenance ;
 - recherche du niveau d'énergie et du transfert d'information zéro ;
 - réglages simples prévus par le constructeur, au moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage, ou d'échanges d'éléments consommables accessibles en toute sécurité (Norme X60-010 de 1984).

S 5.2.3. Conduite à tenir en cas d'accident

- Protéger, alerter ;
- Secourir (cf. savoirs en Hygiène-Prévention-Secourisme).

Niveaux			
1	2	3	4

S 5.3. ERGONOMIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL**S 5.3.1. Définition, champ de l'ergonomie****S 5.3.2. Analyse du travail du point de vue ergonomique : méthodes d'observation****5.3.3. Activité de travail et situation de travail**

- Tâches à accomplir (composantes) :
 - gestes, postures, déplacements, efforts ;
 - prise d'information, traitement des informations (raisonnements, mémorisation...).
- Facteurs influant sur l'activité de travail : facteurs liés à l'opérateur, à la production, à l'environnement physique
- Interrelations entre les différentes composantes.
- Effets de l'activité de travail en situation inadaptée sur l'opérateur, pour l'entreprise...

S 5.3.4. Amélioration et restructuration des conditions de travail (optimisation des moyens matériels et humains, normalisation, réglementation).

- Implantation et aménagement des espaces de travail :
 - agencement du poste de travail : caractéristiques dimensionnelles ;
 - accessibilité aux organes de commande, de contrôle, aides techniques, réglage en fonction des caractéristiques anthropométriques, visuelles...
 - mécanisation, automatisation des manutentions ;
 - distance entre les postes, circulation ;
 - emplacement et conception des moyens d'information et de commande (pupitre, tableaux, salles de contrôle).

--	--	--	--

S 5. PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET ERGONOMIE (suite)

S 5.3.4. Amélioration et restructuration des conditions de travail (suite)

- Ambiances physiques de travail :
 - Ambiance lumineuse :
 - niveaux d'éclairement recommandé ;
 - rapports de luminance entre zone de travail et entourage ;
 - éclairage des surfaces de travail ;
 - mesures correctives dans le cas d'ambiance lumineuse inadaptée, de travail sur écran.
 - Ambiance sonore :
 - seuil légal, seuil de fatigue ;
 - moyens de prévention :
 - ✓ prévention intégrée (suppression du bruit à la source) ;
 - ✓ protection collective (encoffrement, écran, traitement acoustique) ;
 - ✓ protection individuelle (port de protections individuelles).
 - Ambiance thermique : paramètre du confort thermique (température, vitesse de l'air, hygrométrie, rayonnement thermique).
- Moyens et circonstances d'amélioration :
 - structures d'expression des salariés : CHSCT, cercles de qualité, de progrès...
 - mutations technologiques, évolution de la réglementation, expertise.

Niveaux			
1	2	3	4

Niveaux			
1	2	3	4

- Au plan technique : décloisonnement, interaction des différents niveaux d'information et de décision de production (dialogue de production).
- Au plan relationnel et économique : décloisonnement, nouveaux modes de coopération (dialogue productique, cercles de projet, de qualité, de progrès).
- Au plan de la communication : informatisation des informations et des décisions de production.

- Relation homme/système de production :
 - utilisation d'un terminal informatique :
 - communication interactive : utilisation de menu et de logiciel de X.A.O. ;
 - émission, transmission, coordination d'informations et de décisions ;
 - réception, sortie sur périphérique : imprimante, table traçante...
- Relation homme / équipe :
 - s'informer : prise de notes, relevés d'exposé, d'argumentation, de faits constatés ou expérimentés ;
 - informer :
 - oralement : présentation d'une prise de note, d'un point de vue ;
 - par écrit : rédaction d'un document, d'un rapport dans le respect d'une logique, de la présentation et du soin.
- Dialoguer :
 - écoute, analyse, acceptation d'arguments et de propositions ;
 - exposé, échange de points de vue ;
 - participation à la recherche d'une synthèse ;
 - acceptation des décisions d'un groupe.

- Structure alternative, itérative, répétitive.
- Programme principal, sous-programme.

- Codage, décodage d'écriture algorithmique, d'arbre programmatique ;
- Décodage de descriptif de fonctionnement : diagramme des tâches, grafcet de coordination des tâches (en situation sur le site de production).

--	--	--	--

- Codage et décodage de programme d'application ;
- Syntaxe et contraintes d'écriture en relation avec les logiciels dans des :
 - langages I.S.O : avec "assistance" à la programmation ;
 - langages de programmation paramétrée ;
 - langages de programmation conversationnelle.
- Exploitation des outils associés à la chaîne numérique (CFAO)

S 7. QUALITÉ ET CONTRÔLE

S 7.1. DÉFINITION, ORGANISATION DE LA QUALITÉ

S 7.1.1. Concept, définition de la qualité

- La qualité du produit, composantes techniques et économique).
- Normes ISO 9000.

S 7.1.2. Coût de la qualité

- Causes de non conformité.
- Coûts de non conformité (rebuts, retouches...)

S 7.1.3. Organisation de la qualité

- La fonction qualité en entreprise :
 - système de gestion de la qualité ;
 - concept de qualité totale :
 - contrôle de conformité,
 - assurance qualité,
 - gestion de la qualité.
- Le contrôle de conformité :
 - objectif : respect du contrat qualité ;
 - type d'activités : inspection, surveillance, méthodes de contrôle.
- L'assurance qualité :
 - objectif : analyse des causes de non conformité, mise au point de procédures d'action ;
 - type d'activité : organisation des processus, coordination, mise en œuvre, formation, documentation (manuel qualité).
- La gestion de la qualité :
 - objectif : organisation de programme.
 - activités : gestion de la non qualité et des coûts qualité, cercle de qualité et de progrès.

Niveaux			
1	2	3	4

S 7.2. MESURE DE LA QUALITÉ EN PRODUCTION

S 7.2.1. Organisation du contrôle en production

- Principes et typologie du contrôle :
 - total (à 100 %) : autocontrôle, contrôle différé ;
 - par échantillonnage.
- Implantation des contrôles de conformité :
 - approvisionnement : essais, échantillonnage, tri ;
 - en cours : sur système ou différé, manuel ou automatisé.

--	--	--	--

Niveaux			
1	2	3	4

- Mesurage et contrôle mécanique et technique :
 - essais relatifs à des caractéristiques mécaniques :
 - traction ;
 - résilience ;
 - dureté.
 - Interprétation des résultats.
- Mesurages et contrôle géométrique et dimensionnel :
 - cinématique des systèmes, référentiels :
 - référentiel machine, pièce, palpeur ,
 - référence spécifiée, référence simulée.
 - géométrie et cinématique de mesure :
 - géométrie idéale (modèle) et géométrie réelle de la pièce,
 - saisie des mesures :
 - ✓ nombre, localisation, répartition des points de palpation ;
 - ✓ évaluation statistique des mesures ;
 - ✓ interprétation, correction, optimisation de la saisie.
 - traitement :
 - ✓ traitement d'éléments non palpables ;
 - ✓ projection, combinaison, intersection ;
 - ✓ détermination de caractéristiques.
 - décision : critères d'acceptabilité.

S 7.3. SUIVI, AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ EN PRODUCTION

S 7.3.1. Techniques de suivi de qualité

- Indices et indicateurs de détection d'écarts : graphiques, taux...

S 7.3.2. Méthodes et outils de la qualité

- Actions préventives relatives à la production :
 - suivi de production ;
 - outils : MSP (Maîtrise Statistique du Procédé)
- Actions correctives relatives à l'asservissement du processus : réglage, procédure, maintenance immédiate.
- Actions différées ou à moyen terme :
 - action sur l'organisation de la production ;
 - traitement de problèmes, méthodologie générale :
 - phase d'expression : inventaire, classement de données, fixation des priorités ;
 - ✓ outils : représentation de données, diagrammes de (Pareto, courbe ABC...)
 - phase d'analyse : recherche de causes, diagnostic :
 - ✓ outils : diagramme causes-effets...
 - phase d'étude de solution : hiérarchisation de critères, propositions :
 - ✓ outils : arbre, table de décision, algorithme...
 - phase de mise en œuvre, de suivi, de contrôle :
 - ✓ outils : organigramme, planning, tableau de bord.

Niveaux			
1	2	3	4

S 8. ORGANISATION DES SYSTÈMES

S 8.1. ORGANISATION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION AUTOMATISÉS

S 8.1.1. Organisation des systèmes de production automatisés

- Partie commande.
- Partie opérative.

S 8.1.2. Concept de Computer Integrate Manufacturing (C.I.M.)

- Cheminement et traitement des informations et de décisions relatives à la conduite du système :
 - relation d'interdépendance entre les variables d'action et de contrôle ;
 - rétroaction.
- Système hiérarchisé de production.

S 8. 2. ARCHITECTURE DES MOYENS DE PRODUCTION AUTOMATISÉS

S 8.2.1. Structuration en fonctions principales d'automatismes

- Fonctions et relations internes au système automatisé.
- Relation entre le système automatisé et son environnement.
- Chaîne fonctionnelle associée à une fonction opérative ou à une tâche.

S 8.2.2. Fonctionnement des moyens de production automatisés

- Cheminement et traitement des informations et des décisions relatives à la commande et au contrôle des actions.

Niveaux			
1	2	3	4

--	--	--	--

S 9.1.1. Concepts, niveaux d'organisation

S 9.1.2. Définitions

- | NIVEAUX | | | |
|----------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |

S 9.2.1. Définition des tâches associées aux étapes du processus

- [illegible]

Niveaux				
1	2	3	4	

- Objectifs de la gestion de production.
- Typologie des entreprises et méthodes de gestion de production associées : planifiée, par la demande, multiprojet d'atelier.
- Programme directeur de production.
- Détermination des besoins.
- Ordonnancement.
- Suivi et contrôle des flux.

- Éléments de coût de revient.
- Éléments de détermination des taux horaires.

- Fonctions et contraintes de la gestion des stocks.
- Méthodes de réapprovisionnement.

- Capacité et charge :
 - mode de lancement : par lot, par pièce...
 - capacité ;
 - charge ;
 - poste de charge ;
 - taux de charge ;
 - relation et interdépendance entre charge, capacité et délai ;
 - détermination des temps.
- Structure d'ordonnancement :
 - tâches, temps opératoires, délais inter-opératoires, marge de sécurité ;
 - antériorités ;
 - techniques de placement et de jalonnement :
 - au plus tôt ;
 - au plus tard ;
 - retro-progressif ;
 - forcé.
 - cycle de production, marges libres, tâches critiques ;
 - techniques d'optimisation du cycle :
 - par chevauchement ;
 - par fractionnement ;
 - critères d'optimisation ;
 - durée du cycle, délai, coût, charge.

- Gestion des files d'attente : règles de priorité.

- Modèle de PARETO : courbe A.B.C.
- Loi de décision normale.
- Diagramme causes - effets.
- Diagramme de Gantt.
- Exploitation d'outils informatiques : simulation.

S 10.3.1. Suivi de la production

- Techniques de suivi de la production :
 - suivi des charges ;
 - suivi des encours : tableaux, graphes, indicateurs ;
 - exploitation d'outils informatiques.

- Niveaux et hiérarchie d'intervention :
 - action sur l'ordonnancement ;
 - action sur l'organisation ;
 - action sur les moyens et les outillages ;
 - sous-traitance.

- La démarche productive en entreprise, facteurs influents.
- Techniques d'amélioration de la productivité et de la qualité :
 - les temps de reconversion machine (SMED) ;
 - la maîtrise statistique des procédés (MSP) ;
 - les cercles de qualité et de progrès ;
 - le management participatif.

S 10.5.1. Objectif de la maintenance des moyens de production

- Maintenance préventive systématique de premier niveau.
- Maintenance préventive conditionnelle et corrective.

S 10.5.2. Techniques de maintenance préventive de premier niveau

- nature ;
- périodicité d'intervention ;
- indicateurs physiques, signaux, seuil, test.

S 10.5.3. Gestion de la maintenance préventive de premier niveau. Tenue d'un tableau de bord.

- Description des comportements, des caractéristiques relatives aux moyens de production.
- Description des anomalies, des états de processus précédant un dysfonctionnement.
- Déclenchement d'une maintenance corrective.

Niveaux			
1	2	3	4

--	--	--	--